

## 三木科仪部分供货业绩表

### (2014-2023)

| 序号 | 采购单位               | 货物名称及型号         | 单位 | 数量 | 供货日期 | 运行状况 |
|----|--------------------|-----------------|----|----|------|------|
| 1  | 中国石油大学（北京）         | 超声波探伤仪 CSM900C  | 台  | 2  | 2014 | 良好   |
| 2  | 大连海事大学             | 超声波探伤仪 CSM900C  | 台  | 1  | 2014 | 良好   |
| 3  | 中国葛洲坝集团            | 超声波探伤仪 CSM900HF | 台  | 1  | 2015 | 良好   |
| 4  | 天水电气传动研究所有限责任公司    | 超声波探伤仪 CSM900   | 台  | 1  | 2015 | 良好   |
| 5  | 中交隧道工程局有限公司        | 超声波探伤仪 CSM900A  | 台  | 1  | 2016 | 良好   |
| 6  | 巴州巨龙重工有限公司         | 超声波探伤仪 CSM900HF | 台  | 1  | 2016 | 良好   |
| 7  | 一汽解放青岛汽车有限公司       | 超声波探伤仪 CSM900   | 台  | 1  | 2017 | 良好   |
| 8  | 中国石油独山子石化公司        | 超声波探伤仪 CSM900HF | 台  | 1  | 2017 | 良好   |
| 9  | 江苏鸿运汽车科技有限公司       | 超声波探伤仪 CSM900   | 台  | 1  | 2018 | 良好   |
| 10 | 扬中市海腾氟塑制品厂         | 超声波探伤仪 CSM420   | 台  | 1  | 2018 | 良好   |
| 11 | 山东鼎顺恒运机械制造有限公司     | 超声波探伤仪 CSM900Z  | 台  | 1  | 2019 | 良好   |
| 12 | 山东茂盛管业有限公司         | 超声波探伤仪 CSM900   | 台  | 1  | 2019 | 良好   |
| 13 | 西藏天玉工程质检有限公司       | 超声波探伤仪 CSM900   | 台  | 2  | 2020 | 良好   |
| 14 | 一汽解放汽车有限公司成都分公司    | 超声波探伤仪 CSM900F  | 台  | 1  | 2020 | 良好   |
| 15 | 山东东铁动力科技有限公司       | 超声波探伤仪 CSM900   | 台  | 1  | 2021 | 良好   |
| 16 | 承德华宇建筑工程质量检测有限责任公司 | 超声波探伤仪 CSM900   | 台  | 3  | 2021 | 良好   |
| 17 | 中交一公局集团有限公司        | 超声波探伤仪 CSM900   | 台  | 1  | 2022 | 良好   |
| 18 | 上海工程技术大学           | 超声波探伤仪 CSM920   | 台  | 1  | 2022 | 良好   |
| 19 | 恒兴行（天津）新材料科技有限公司   | 超声波探伤仪 CSM900   | 台  | 1  | 2022 | 良好   |
| 20 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司     | 超声波探伤仪 CSM960   | 台  | 1  | 2023 | 良好   |